



גבול רצועת רכבת קיים

20

קניסה

רצי שרל גולץ

מגרש חניה קיים

מרכז חניה קיים

העורפי

מיכל מים

מבנה שריב

פני בתון 4,900+8,200

שוחות תזשורה

קיר אקוסטי

מז מיס קיים להעתקה
לביצוע במסגרת מרכז מבנה שריב

רציף צד קיים

רציף צד קיים